

V_M_heating.TXT

<< ПОТРЕБНА ТОПЛИННА МОЩНОСТ >>

ОБЕКТ: ЕПЖС - Строителна система 2-63-Обединена, БЛОК V, 34-23																								
ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ - фт. [W] !От лин. топл. мост, [W]																								
Ограждение!	Посо!	деб-	Брой!	Размери	Охл.	U	DT	фт	Дълж.	Пси	ф	л.м												
-----	! ка	!лина	! Дълж	! вис.	! пов.	!(Ueqv)	!(bu)	w	! л.мост	!(D Ut)	!	w												
!	! ---	! мм	! Бр.	! м	! м	! м2	! w/m2	!	!	!	!	!	!	!										
I ПОМ. 101 Спалня Tпом.= 22 оС; Vп.= 40 м³ ; Fп.= 13.7 м² ; n50= 0.50																								
ВН Д	!	З	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.695	!	38.0	!	122	!	----	!	----	!	0
ВН С	!	С	!	330	!	1	!	3.60	!	2.90	!	10.44	!	0.348	!	38.0	!	138	!	0.00	!	0.00	!	0
ВТ С	!	ЮИ	!	120	!	1	!	5.00	!	2.90	!	14.50	!	1.961	!	6.0	!	171	!	----	!	----	!	0
ВТ С	!	П	!	250	!	1	!	3.55	!	4.00	!	14.20	!	0.472	!	38.0	!	255	!	----	!	----	!	0
ВН С	!	З	!	330	!	1	!	3.80	!	2.90	!	9.13	!	0.348	!	38.0	!	121	!	0.00	!	0.00	!	0
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1062 w (фт,i.= 806 w; vinf= 20m³; фv,i= 256 w; фrh,i= 0 w)																								
I ПОМ. 102 Кухня Tпом.= 20 оС; Vп.= 40 м³ ; Fп.= 13.7 м² ; n50= 0.50																								
ВН С	!	С	!	330	!	1	!	3.60	!	2.90	!	6.83	!	0.348	!	36.0	!	86	!	0.00	!	0.00	!	0
ВН Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.695	!	36.0	!	115	!	----	!	----	!	0
ВН Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.695	!	36.0	!	105	!	----	!	----	!	0
ВТ С	!	И	!	250	!	1	!	2.40	!	2.90	!	6.96	!	1.333	!	15.0	!	139	!	----	!	----	!	0
ВТ С	!	Ю	!	120	!	1	!	1.50	!	2.90	!	4.35	!	1.961	!	4.0	!	34	!	----	!	----	!	0
ВН С	!	З	!	330	!	1	!	1.50	!	2.90	!	4.35	!	0.348	!	36.0	!	55	!	0.00	!	0.00	!	0
ВН С	!	И	!	330	!	1	!	1.50	!	2.90	!	4.35	!	0.348	!	36.0	!	55	!	0.00	!	0.00	!	0
ВН С	!	П	!	300	!	1	!	3.45	!	1.35	!	4.66	!	0.274	!	36.0	!	46	!	0.00	!	0.00	!	0
ВТ С	!	П	!	250	!	1	!	3.50	!	2.50	!	8.75	!	0.472	!	15.0	!	62	!	----	!	----	!	0
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 940 w (фт,i.= 697 w; vinf= 20m³; фv,i= 243 w; фrh,i= 0 w)																								
I ПОМ. 103 Спалня Tпом.= 22 оС; Vп.= 56 м³ ; Fп.= 19.4 м² ; n50= 0.50																								
ВН С	!	Ю	!	330	!	1	!	3.60	!	2.90	!	7.50	!	0.348	!	38.0	!	99	!	0.00	!	0.00	!	0
ВН Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.695	!	38.0	!	189	!	----	!	----	!	0
ВН С	!	З	!	330	!	1	!	5.40	!	1.80	!	9.72	!	0.348	!	38.0	!	129	!	0.00	!	0.00	!	0
ВТ С	!	С	!	120	!	1	!	3.60	!	2.90	!	10.44	!	1.961	!	6.0	!	123	!	----	!	----	!	0
ВТ С	!	П	!	250	!	1	!	3.60	!	5.40	!	19.44	!	0.472	!	17.0	!	156	!	----	!	----	!	0
I ОБЩИ ЗАГУБИ фi= 1060 w (фт,i.= 696 w; vinf= 28m³; фv,i= 364 w; фrh,i= 0 w)																								
I ПОМ. 104 Дневна Tпом.= 22 оС; Vп.= 53 м³ ; Fп.= 18.4 м² ; n50= 0.50																								

V_M_heating.TXT

I	-----I																					
I	ВН	С	!	Ю	!	330	!	1	!	3.60!	2.90!	4.93!	0.348!	38.0!	65	!	0.00	!	0.00	!	0	I
I	ВН	Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10!	1.80!	3.78!	1.695!	38.0!	243	!	----	!	----	!	0	I
I	ВН	Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.695!	38.0!	111	!	----	!	----	!	0	I
I	ВТ	С	!	С	!	250	!	1	!	3.60!	2.90!	10.44!	1.333!	6.0!	84	!	----	!	----	!	0	I
I	ВТ	С	!	П	!	250	!	1	!	3.60!	5.10!	18.36!	0.472!	17.0!	147	!	----	!	----	!	0	I
I	ВТ	С	!	И	!	120	!	1	!	1.50!	2.90!	4.35!	1.961!	6.0!	51	!	----	!	----	!	0	I
I	-----I																					
I	ОБЩИ ЗАГУБИ		φi=	1046 w (φt,i.=		702 w;		vinf=		27m3;		φv,i=		344 w;		φrh,i=		0 w)		I		
I	-----I																					
I	ПОМ.	105	Баня		Тпом.=		25 оС;		Vп.=		7 МΛ3 ;		Fп.=		2.4 m2 ;		n50=		1.50		I	
I	-----I																					
I	ВТ	С	!	С	!	120	!	1	!	6.50!	2.90!	18.85!	1.961!	9.0!	333	!	----	!	----	!	0	I
I	ВТ	С	!	П	!	250	!	1	!	1.90!	1.25!	2.38!	0.472!	20.0!	22	!	----	!	----	!	0	I
I	-----I																					
I	ОБЩИ ЗАГУБИ		φi=	499 w (φt,i.=		355 w;		vinf=		10m3;		φv,i=		144 w;		φrh,i=		0 w)		I		
I	-----I																					
I	ПОМ.	106	Спалня		Тпом.=		22 оС;		Vп.=		53 МΛ3 ;		Fп.=		18.4 m2 ;		n50=		0.50		I	
I	-----I																					
I	ВН	С	!	Ю	!	330	!	1	!	3.60!	2.90!	5.77!	0.348!	38.0!	76	!	0.00	!	0.00	!	0	I
I	ВН	Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10!	1.40!	2.94!	1.695!	38.0!	189	!	----	!	----	!	0	I
I	ВН	Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.695!	38.0!	111	!	----	!	----	!	0	I
I	ВТ	С	!	С	!	120	!	1	!	1.50!	2.90!	4.35!	1.961!	6.0!	51	!	----	!	----	!	0	I
I	ВТ	С	!	П	!	250	!	1	!	3.60!	5.10!	18.36!	0.472!	17.0!	147	!	----	!	----	!	0	I
I	-----I																					
I	ОБЩИ ЗАГУБИ		φi=	920 w (φt,i.=		576 w;		vinf=		27m3;		φv,i=		344 w;		φrh,i=		0 w)		I		
I	-----I																					
I	ПОМ.	107	Спалня		Тпом.=		22 оС;		Vп.=		39 МΛ3 ;		Fп.=		13.3 m2 ;		n50=		0.50		I	
I	-----I																					
I	ВН	С	!	С	!	330	!	1	!	3.60!	2.90!	7.50!	0.348!	38.0!	99	!	0.00	!	0.00	!	0	I
I	ВН	Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10!	1.40!	2.94!	1.695!	38.0!	189	!	----	!	----	!	0	I
I	ВТ	С	!	П	!	250	!	1	!	3.60!	3.70!	13.32!	0.472!	17.0!	107	!	----	!	----	!	0	I
I	ВТ	С	!	Ю	!	120	!	1	!	1.55!	2.90!	4.50!	1.961!	6.0!	53	!	----	!	----	!	0	I
I	-----I																					
I	ОБЩИ ЗАГУБИ		φi=	699 w (φt,i.=		449 w;		vinf=		19m3;		φv,i=		250 w;		φrh,i=		0 w)		I		
I	-----I																					
I	ПОМ.	108	Стълбище		Тпом.=		15 оС;		Vп.=		448 МΛ3 ;		Fп.=		17.9 m2 ;		n50=		0.10		I	
I	-----I																					
I	ВН	С	!	С	!	330	!	1	!	3.60!	25.00!	50.38!	0.348!	31.0!	544	!	0.00	!	0.00	!	0	I
I	ВН	Д	!	С	!	--	!	5	!	2.85!	2.25!	32.06!	1.695!	31.0!	1685	!	----	!	----	!	0	I
I	ВН	Д	!	С	!	--	!	1	!	2.85!	2.65!	7.55!	1.695!	31.0!	397	!	----	!	----	!	0	I
I	ВТ	С	!	П	!	250	!	1	!	3.20!	5.60!	17.92!	0.472!	10.0!	85	!	----	!	----	!	0	I
I	ВН	С	!	Т	!	250	!	1	!	3.20!	5.60!	17.92!	0.279!	31.0!	190	!	0.00	!	0.00	!	0	I
I	-----I																					
I	ОБЩИ ЗАГУБИ		φi=	3372 w (φt,i.=		2900 w;		vinf=		45m3;		φv,i=		472 w;		φrh,i=		0 w)		I		
I	-----I																					
I	ПОМ.	109	Общо помещение		Тпом.=		20 оС;		Vп.=		19 МΛ3 ;		Fп.=		6.5 m2 ;		n50=		0.10		I	

V_M_heating.TXT

I	-----I														I							
I	ВН	С	!	С	!	330	!	1	!	3.20!	2.90!	2.87!	0.348!	36.0!	36	!	0.00	!	0.00	!	0	I
I	ВН	Д	!	С	!	--	!	1	!	2.85!	2.25!	6.41!	1.695!	36.0!	391	!	----	!	----	!	0	I
I	ВН	С	!	З	!	330	!	1	!	1.50!	2.90!	4.35!	0.348!	36.0!	55	!	0.00	!	0.00	!	0	I
I	ВН	С	!	И	!	330	!	1	!	1.50!	2.90!	4.35!	0.348!	36.0!	55	!	0.00	!	0.00	!	0	I
I	ВН	С	!	П	!	300	!	1	!	3.10!	2.10!	6.51!	0.274!	36.0!	64	!	0.00	!	0.00	!	0	I
I	ВН	С	!	Т	!	250	!	1	!	3.10!	2.10!	6.51!	0.279!	36.0!	65	!	0.00	!	0.00	!	0	I
I	-----I														I							
I	ОБЩИ ЗАГУБИ фі= 689 w (фt,i.= 666 w; vinf= 2m3; фv,i= 23 w; фrh,i= 0 w)														I							
I	-----I														I							
I	ПОМ.	201	Спалня		Тпом.= 22 оС; Vп.= 40 м³ ; Fп.= 13.7 м² ; n50= 0.50										I							
I	-----I														I							
I	ВН	Д	!	З	!	--	!	1	!	1.35!	1.40!	1.89!	1.695!	38.0!	122	!	----	!	----	!	0	I
I	ВН	С	!	С	!	330	!	1	!	3.60!	2.90!	10.44!	0.348!	38.0!	138	!	0.00	!	0.00	!	0	I
I	ВТ	С	!	ЮИ	!	120	!	1	!	5.00!	2.90!	14.50!	1.961!	6.0!	171	!	----	!	----	!	0	I
I	ВН	С	!	З	!	330	!	1	!	3.80!	2.90!	9.13!	0.348!	38.0!	121	!	0.00	!	0.00	!	0	I
I	-----I														I							
I	ОБЩИ ЗАГУБИ фі= 807 w (фt,i.= 551 w; vinf= 20m3; фv,i= 256 w; фrh,i= 0 w)														I							
I	-----I														I							
I	ПОМ.	202	Кухня		Тпом.= 20 оС; Vп.= 40 м³ ; Fп.= 13.7 м² ; n50= 0.50										I							
I	-----I														I							
I	ВН	С	!	С	!	330	!	1	!	3.60!	2.90!	6.83!	0.348!	36.0!	86	!	0.00	!	0.00	!	0	I
I	ВН	Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35!	1.40!	1.89!	1.695!	36.0!	115	!	----	!	----	!	0	I
I	ВН	Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.695!	36.0!	105	!	----	!	----	!	0	I
I	ВТ	С	!	И	!	250	!	1	!	2.40!	2.90!	6.96!	1.333!	15.0!	139	!	----	!	----	!	0	I
I	ВТ	С	!	Ю	!	120	!	1	!	1.50!	2.90!	4.35!	1.961!	4.0!	34	!	----	!	----	!	0	I
I	ВН	С	!	З	!	330	!	1	!	1.50!	2.90!	4.35!	0.348!	36.0!	55	!	0.00	!	0.00	!	0	I
I	ВН	С	!	И	!	330	!	1	!	1.50!	2.90!	4.35!	0.348!	36.0!	55	!	0.00	!	0.00	!	0	I
I	-----I														I							
I	ОБЩИ ЗАГУБИ фі= 832 w (фt,i.= 589 w; vinf= 20m3; фv,i= 243 w; фrh,i= 0 w)														I							
I	-----I														I							
I	ПОМ.	203	Спалня		Тпом.= 22 оС; Vп.= 56 м³ ; Fп.= 19.4 м² ; n50= 0.50										I							
I	-----I														I							
I	ВН	С	!	Ю	!	330	!	1	!	3.60!	2.90!	7.50!	0.348!	38.0!	99	!	0.00	!	0.00	!	0	I
I	ВН	Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10!	1.40!	2.94!	1.695!	38.0!	189	!	----	!	----	!	0	I
I	ВН	С	!	З	!	330	!	1	!	5.40!	1.80!	9.72!	0.348!	38.0!	129	!	0.00	!	0.00	!	0	I
I	ВТ	С	!	С	!	120	!	1	!	3.60!	2.90!	10.44!	1.961!	6.0!	123	!	----	!	----	!	0	I
I	-----I														I							
I	ОБЩИ ЗАГУБИ фі= 904 w (фt,i.= 540 w; vinf= 28m3; фv,i= 364 w; фrh,i= 0 w)														I							
I	-----I														I							
I	ПОМ.	204	Дневна		Тпом.= 22 оС; Vп.= 53 м³ ; Fп.= 18.4 м² ; n50= 0.50										I							
I	-----I														I							
I	ВН	С	!	Ю	!	330	!	1	!	3.60!	2.90!	4.93!	0.348!	38.0!	65	!	0.00	!	0.00	!	0	I
I	ВН	Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10!	1.80!	3.78!	1.695!	38.0!	243	!	----	!	----	!	0	I
I	ВН	Д	!	Ю	!	--	!	1	!	0.75!	2.30!	1.72!	1.695!	38.0!	111	!	----	!	----	!	0	I
I	ВТ	С	!	С	!	250	!	1	!	3.60!	2.90!	10.44!	1.333!	6.0!	84	!	----	!	----	!	0	I
I	ВТ	С	!	И	!	120	!	1	!	1.50!	2.90!	4.35!	1.961!	6.0!	51	!	----	!	----	!	0	I

V_M_heating.TXT

I ОБЩИ ЗАГУБИ $\phi_i = 899$ w ($\phi_{t,i} = 555$ w; $v_{inf} = 27$ m ³ ; $\phi_{v,i} = 344$ w; $\phi_{rh,i} = 0$ w) I																											
I ПОМ. 205 Баня $T_{пом.} = 25$ оС; $V_{п.} = 7$ м ³ ; $F_{п.} = 2.4$ м ² ; $n_{50} = 1.50$ I																											
I	ВТ	С	!	С	!	120	!	1	!	6.50	!	2.90	!	18.85	!	1.961	!	9.0	!	333	!	----	!	---	!	0	I
I ОБЩИ ЗАГУБИ $\phi_i = 477$ w ($\phi_{t,i} = 333$ w; $v_{inf} = 10$ m ³ ; $\phi_{v,i} = 144$ w; $\phi_{rh,i} = 0$ w) I																											
I ПОМ. 206 Спалня $T_{пом.} = 22$ оС; $V_{п.} = 53$ м ³ ; $F_{п.} = 18.4$ м ² ; $n_{50} = 0.50$ I																											
I	ВН	С	!	Ю	!	330	!	1	!	3.60	!	2.90	!	7.50	!	0.348	!	38.0	!	99	!	0.00	!	0.00	!	0	I
I	ВН	Д	!	Ю	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.695	!	38.0	!	189	!	----	!	---	!	0	I
I	ВТ	С	!	С	!	120	!	1	!	1.50	!	2.90	!	4.35	!	1.961	!	6.0	!	51	!	----	!	---	!	0	I
I ОБЩИ ЗАГУБИ $\phi_i = 684$ w ($\phi_{t,i} = 340$ w; $v_{inf} = 27$ m ³ ; $\phi_{v,i} = 344$ w; $\phi_{rh,i} = 0$ w) I																											
I ПОМ. 207 Спалня $T_{пом.} = 22$ оС; $V_{п.} = 39$ м ³ ; $F_{п.} = 13.3$ м ² ; $n_{50} = 0.50$ I																											
I	ВН	С	!	С	!	330	!	1	!	3.60	!	2.90	!	7.50	!	0.348	!	38.0	!	99	!	0.00	!	0.00	!	0	I
I	ВН	Д	!	С	!	--	!	1	!	2.10	!	1.40	!	2.94	!	1.695	!	38.0	!	189	!	----	!	---	!	0	I
I	ВТ	С	!	Ю	!	120	!	1	!	1.55	!	2.90	!	4.50	!	1.961	!	6.0	!	53	!	----	!	---	!	0	I
I ОБЩИ ЗАГУБИ $\phi_i = 592$ w ($\phi_{t,i} = 342$ w; $v_{inf} = 19$ m ³ ; $\phi_{v,i} = 250$ w; $\phi_{rh,i} = 0$ w) I																											
I ПОМ. 801 Спалня $T_{пом.} = 22$ оС; $V_{п.} = 40$ м ³ ; $F_{п.} = 13.7$ м ² ; $n_{50} = 0.50$ I																											
I	ВН	Д	!	З	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.695	!	38.0	!	122	!	----	!	---	!	0	I
I	ВН	С	!	С	!	330	!	1	!	3.60	!	2.90	!	10.44	!	0.348	!	38.0	!	138	!	0.00	!	0.00	!	0	I
I	ВТ	С	!	ЮИ	!	120	!	1	!	5.00	!	2.90	!	14.50	!	1.961	!	6.0	!	171	!	----	!	---	!	0	I
I	ВН	С	!	Т	!	250	!	1	!	3.55	!	4.00	!	14.20	!	0.279	!	38.0	!	150	!	0.00	!	0.00	!	0	I
I	ВН	С	!	З	!	330	!	1	!	3.80	!	2.90	!	9.13	!	0.348	!	38.0	!	121	!	0.00	!	0.00	!	0	I
I ОБЩИ ЗАГУБИ $\phi_i = 958$ w ($\phi_{t,i} = 702$ w; $v_{inf} = 20$ m ³ ; $\phi_{v,i} = 256$ w; $\phi_{rh,i} = 0$ w) I																											
I ПОМ. 802 Кухня $T_{пом.} = 20$ оС; $V_{п.} = 40$ м ³ ; $F_{п.} = 13.7$ м ² ; $n_{50} = 0.50$ I																											
I	ВН	С	!	С	!	330	!	1	!	3.60	!	2.90	!	6.83	!	0.348	!	36.0	!	86	!	0.00	!	0.00	!	0	I
I	ВН	Д	!	С	!	--	!	1	!	1.35	!	1.40	!	1.89	!	1.695	!	36.0	!	115	!	----	!	---	!	0	I
I	ВН	Д	!	С	!	--	!	1	!	0.75	!	2.30	!	1.72	!	1.695	!	36.0	!	105	!	----	!	---	!	0	I
I	ВТ	С	!	И	!	250	!	1	!	2.40	!	2.90	!	6.96	!	1.333	!	15.0	!	139	!	----	!	---	!	0	I
I	ВТ	С	!	Ю	!	120	!	1	!	1.50	!	2.90	!	4.35	!	1.961	!	4.0	!	34	!	----	!	---	!	0	I
I	ВН	С	!	З	!	330	!	1	!	1.50	!	2.90	!	4.35	!	0.348	!	36.0	!	55	!	0.00	!	0.00	!	0	I
I	ВН	С	!	И	!	330	!	1	!	1.50	!	2.90	!	4.35	!	0.348	!	36.0	!	55	!	0.00	!	0.00	!	0	I
I	ВН	С	!	Т	!	250	!	1	!	3.60	!	1.85	!	6.66	!	0.279	!	36.0	!	67	!	0.00	!	0.00	!	0	I
I ОБЩИ ЗАГУБИ $\phi_i = 898$ w ($\phi_{t,i} = 655$ w; $v_{inf} = 20$ m ³ ; $\phi_{v,i} = 243$ w; $\phi_{rh,i} = 0$ w) I																											

V_M_heating.TXT

I-----I														
I	ПОМ.	803	Спалня	Тпом.= 22 оС; Vп.= 56 м³ ; Fп.= 19.4 м² ; n50= 0.50										I
I-----I														
I	ВН	С	Ю	330	1	3.60	2.90	7.50	0.348	38.0	99	0.00	0.00	0
I	ВН	Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.695	38.0	189	----	---	0
I	ВН	С	З	330	1	5.40	1.80	9.72	0.348	38.0	129	0.00	0.00	0
I	ВТ	С	С	120	1	3.60	2.90	10.44	1.961	6.0	123	----	---	0
I	ВН	С	Т	250	1	3.60	5.40	19.44	0.279	38.0	206	0.00	0.00	0
I-----I														
I	ОБЩИ ЗАГУБИ φi= 1110 w (φt,i.= 746 w; vinf= 28m³; φv,i= 364 w; φrh,i= 0 w)													I
I-----I														
I	ПОМ.	804	Дневна	Тпом.= 22 оС; Vп.= 53 м³ ; Fп.= 18.4 м² ; n50= 0.50										I
I-----I														
I	ВН	С	Ю	330	1	3.60	2.90	4.93	0.348	38.0	65	0.00	0.00	0
I	ВН	Д	Ю	--	1	2.10	1.80	3.78	1.695	38.0	243	----	---	0
I	ВН	Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.695	38.0	111	----	---	0
I	ВТ	С	С	250	1	3.60	2.90	10.44	1.333	6.0	84	----	---	0
I	ВН	С	Т	250	1	3.60	1.00	3.60	0.279	38.0	38	0.00	0.00	0
I	ВТ	С	И	120	1	1.50	2.90	4.35	1.961	6.0	51	----	---	0
I-----I														
I	ОБЩИ ЗАГУБИ φi= 937 w (φt,i.= 593 w; vinf= 27m³; φv,i= 344 w; φrh,i= 0 w)													I
I-----I														
I	ПОМ.	805	Баня	Тпом.= 25 оС; Vп.= 7 м³ ; Fп.= 2.4 м² ; n50= 1.50										I
I-----I														
I	ВТ	С	С	120	1	6.50	2.90	18.85	1.961	9.0	333	----	---	0
I	ВН	С	Т	250	1	1.90	1.25	2.38	0.279	41.0	27	0.00	0.00	0
I-----I														
I	ОБЩИ ЗАГУБИ φi= 504 w (φt,i.= 360 w; vinf= 10m³; φv,i= 144 w; φrh,i= 0 w)													I
I-----I														
I	ПОМ.	806	Спалня	Тпом.= 22 оС; Vп.= 53 м³ ; Fп.= 18.4 м² ; n50= 0.50										I
I-----I														
I	ВН	С	Ю	330	1	3.60	2.90	5.77	0.348	38.0	76	0.00	0.00	0
I	ВН	Д	Ю	--	1	2.10	1.40	2.94	1.695	38.0	189	----	---	0
I	ВН	Д	Ю	--	1	0.75	2.30	1.72	1.695	38.0	111	----	---	0
I	ВТ	С	С	120	1	1.50	2.90	4.35	1.961	6.0	51	----	---	0
I	ВН	С	Т	250	1	3.60	1.00	3.60	0.279	38.0	38	0.00	0.00	0
I-----I														
I	ОБЩИ ЗАГУБИ φi= 810 w (φt,i.= 466 w; vinf= 27m³; φv,i= 344 w; φrh,i= 0 w)													I
I-----I														